

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по
образованию администрации МО
город Ефремов
Пушкарёва Лидия Дмитриевна

« 20 / 8 » г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание школы
- 1.2. Адрес объекта 301885, Тульская область, Ефремовский район, село Шилово.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажей, 2300 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2016 (спортзал)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2018г. капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16», МКОУ «СШ № 16»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301885, Тульская область, Ефремовский район, село Шилово
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация МО город Ефремов
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43. Тел. 8(48741)6-25-32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг Образование предоставляется среднего общего образования обучающимся
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 102/95
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту транспортом ПТП г. Ефремова, наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная, акустическая, тактильная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (г, о)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г, о)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (г, о)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г, о)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (о)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (г, о)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (г, о)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2.1. Период проведения работ 2018 - 2022

в рамках исполнения программы финансирования учреждения
(указывается наименование документа: программы, плана)

2.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, О, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (Г, О, У)

2.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства), проведения технической экспертизы; разработка проектно-сметной документации Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

2.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ www.zhit-vmeste.ru (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от « » 2018 г.
3. Решения Комиссии от « » 20 г.

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Пушкарёва Л.Д. – председатель комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов	
2	Кузнецов В.Н. – заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов	
3	Ишанова О.В. – главный специалист комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов	

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «СШ № 16»

/Е.А. Алехина/

« _ » 2018 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – здание школы
- 1.2. Адрес объекта 301885, Тульская область, Ефремовский район, село Шидово
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2300 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капитального ремонта 2016 (спортзал)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ лето 2018г., капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шидовская средняя школа № 16», МКОУ «СШ № 16»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301885, Тульская область, Ефремовский район, село Шидово
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управления, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация МО город Ефремов
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43. Тел. 8(48741)6-25-32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг Образование предоставление среднего общего образования обучающимся
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 102/95
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

транспортом ПТП г. Ефремова

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Алехина Е.А. Директор школы 8(48741)9-46-66

(подпись, Ф.И.О., должность для связи уполномоченного представителя объекта)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16», с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	8	Ширина калитки не менее 0,9. Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	Все	Приобретение и установка. Расширение ширины калитки	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	9	Отсутствуют указатели направления движения, ограждения, бордюры с направляющей функцией вдоль тротуара, место отдыха.	К, О, С	Приобретение и монтаж бордюров, тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	10	Отсутствие пандусов, контрастной маркировки крайних ступеней, ширина поступей более 0,9 м, высота подъемов ступеней – более 0,12 м – завершающей части поручня не соответствует требованиям	К, О, С	Приобретение и установка пандуса. Нанесение маркировки, завершающие части поручня	ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	Все	Оборудование пандуса	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН, нет мест отдыха на участке	Все	Приобретение Размещение информационной поддержки на всех путях движения МГН.	ТР

							оборудование мест отдыха.	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О)	1	8	ТР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16», с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область
(наименование объекта, адрес)

N п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	3	10	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней. Ступени не одинаковой формы: ширина поступей более 0,9 м.	К, О, С	Приобретение и монтаж пандусов, нанесение маркировки на крайние ступени	ТР
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К, О, С	Оборудование пандуса	ТР
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	11	Неровная поверхность	Все	Приобретение монтажного покрытия	ТР
4	Дверь (входная)	есть	4а	12	Отсутствие звукового маяка у входа, отсутствие тактильной информации об объекте, противоударной полосы.	К, С	Приобретение входной двери в соответствии с специальными требованиями и звукового маяка, тактильной информации	ТР
5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие пандуса	Все		Оборудование пандуса

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта
		на плане	N фото	

	ОСИ)			обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (Г, О)	3,4, 4а	11,12,10	ТР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская
средняя школа № 16», с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на план е	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	13	Отсутствие пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстового табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно- справочных систем, тактильной схемы. Скользкое половое покрытие	С,Г	Приобретение пиктограмм, речевых информаторов маяков, экранов, текстового табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно- справочных систем, тактильной схемы. Замена скользкого полового покрытия на нескользящее.	ТР
2	Лестница (внутри здания)	есть	21	14	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней, отсутствуют поручни с одной стороны, указатели номера этажа на поручне тактильные, ширина марша 1,35 м. глубина горизонтальной площадки между маршами 1,40 м.	К,С,О	Приобретение и установка поручней с одной стороны, указателей номера этажа на поручне тактильные, специального гусеничного подъемника	ТР
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие	К	Приобретение и установка пандуса	ТР

4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	
5	Дверь	есть	2	15	Отсутствие информирующих обозначений помещений (нет дублирования рельефными знаками), противоударной полосы	К,С	Приобретение рельефных знаков, установка противоударной полосы на двери	ТР
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8-13	16	Информирующих обозначений помещений (нет дублирования рельефными знаками), контрастной маркировки крайних ступеней. Скользкое половое покрытие.	все	Приобретение и установка информационных обозначений помещений (дублирующих рельефных знаков), контрастной маркировки крайних ступеней. Замена скользкого полового покрытия на нескользящее.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Выключатели – на высоте более 0,8 м от уровня пола	все	Установка выключателей на нужную высоту	ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г)	8,21,9-13	13, 14, 15, 16	ТР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16», с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	23	17	Отсутствие тактильной информации, нет крючков для костылей	К,С,О	Отсутствие тактильной информации, нет крючков для костылей	ТР
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие тактильной информации, нет крючков для костылей		Отсутствие тактильной информации, нет крючков для костылей	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,Г)	23	17	ТР

--	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16», с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шоловская
средняя школа № 16», с. Шолово, Ефремовский район, Тульская область
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16», с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	14-18	18	Ширина дверного проема менее 0,9 м. отсутствуют тактильная маркировка санузла, опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для костылей, связь с диспетчером, аварийное освещение. Высота порога при входе в помещение 0,6м. Скользкое половое покрытие.	К,С,О	Расширение дверного проема, приобретение и установка тактильной установки санузла, опорных поручней, штанг, поворотные или откидные сидения, крючков для костылей, системы связи с диспетчером, аварийного освещения. Уменьшение высоты порога при входе в помещение. Замена скользкого полового покрытия на нескользящее.	ТР
2	Душевая/ванная комната	есть		19	Ширина дверного проема менее 0,9 м. отсутствуют тактильная маркировка санузла, опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для костылей, связь с диспетчером, аварийное освещение. Высота порога при входе в помещение 0,6м. Скользкое половое покрытие.	К,С,О	Расширение дверного проема, приобретение и установка тактильной установки санузла, опорных поручней, штанг, поворотные или откидные сидения, крючков для костылей, системы связи с диспетчером, аварийного освещения. Уменьшение высоты порога при	ТР

						входе в помещение. Замена скользкого полового покрытия на нескользящее.	
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	24	20	Ширина дверного проема менее 0,9 м. отсутствуют тактильная маркировка санузла, опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для костылей, аварийное освещение. Скользкое половое покрытие.	К,С,О Расширение дверного проема, приобретение и установка тактильной установки санузла, опорных поручней, штанг, поворотные или откидные сидения, крючков для костылей, аварийного освещения. Замена скользкого полового покрытия на нескользящее.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина дверного проема менее 0,9 м. отсутствуют тактильная маркировка санузла, опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для костылей, аварийное освещение. Выключатели и розетки на высоте 0,8 м.	Расширение дверного проема, приобретение и установка тактильной установки санузла, опорных поручней, штанг, поворотные или откидные сидения, крючков для костылей, системы связи с диспетчером, аварийного освещения. Уменьшение высоты порога при входе в помещение. Замена скользкого полового покрытия на нескользящее. Установка выключателей и розеток на высоте не более 0,8 м.	ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О)	14,15, 16,17,	18,19, 20	ТР

		18,24		
--	--	-------	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя школа № 16», с. Шилово, Ефремовский район, Тульская область
(наименование объекта, адрес)

N п /	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	21	Отсутствие электронных табло, дисплеев, в том числе средств, дублирующих звуковую информацию (для глухих), и устройства сурдоперевода (для глухонемых), световых и сигнальных устройств.	Г,С	Приобретение и монтаж электронных табло, в том числе средств, дублирующих звуковую информацию (для глухих), и устройства сурдоперевода (для глухонемых), световых и сигнальных устройств.	ТР
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют средства тактильного информирования	все	-	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют средства информирования	все		ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (Г,О)		21	ТР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**

на территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шиловская средняя школа № 16»
на 2017-2022 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос- ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)* **	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текуще- го контро- ля
				Содержание работ*	Вид работ **		Объем , тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципально е казенное общеобразова- тельное учреждение «Шиловская средняя школа № 16»	301885, Тульская область, Ефремовски й район, село Шилово	4	Приобретение и установка. Расширение ширины калитки. Приобретение и монтаж бордюров, тактильных средств. Нанесение маркировки, завершающие части поручня. Приобретение и монтаж пандусов, контрастной маркировки крайних ступеней.	ТР	ДП-И (Г, О, У)	2500	Бюджет муниципа- льного образован- ия город Ефремов, региональ- ный бюджет	Алехина Елена Анатолевна – директор школы	2022
				Приобретение и монтаж нового покрытия.						
				Приобретение пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстового табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных						

[illegible]

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

- указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

- указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

- указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



Директор МКОУ «Шиловская СШ № 16» _____ /Е.А. Алехина/